

Walentyna Tomczak

Radna Rady Powiatu Wrzesińskiego

Arkadiusz Sobczak

Radny Rady Powiatu Wrzesińskiego



Starosta Powiatu Wrzesińskiego

za pośrednictwem:

**Przewodniczącą Rady Powiatu
Wrzesińskiego**

INTERPELACJA

Działając w imieniu własnym, wnosimy o poprawę bezpieczeństwa na wiadukcie nad autostradą A2 w ciągu drogi powiatowej nr 2948P w miejscowości Bierzglinek.

UZASADNIENIE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pilne podjęcie działań porządkowych i utrzymaniowych na wiadukcie nad autostradą A2, zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej nr 2948P w miejscowości Bierzglinek.

W ostatnim czasie mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali pogarszający się stan pasa drogowego oraz narastające problemy związane z bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego. Sprawa ta została również poruszona podczas zebrania wiejskiego sołectwa Bierzglinek-Dębina, które odbyło się 30 kwietnia 2026 r. Mieszkańcy zwracali uwagę przede wszystkim na nadmiernie rozrośnięte krzewy i drzewa znajdujące się w obrębie wiaduktu oraz jego dojazdów.

Obecny stan roślinności powoduje ograniczenie widoczności zarówno dla kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów korzystających z tego odcinka drogi. Rozrośnięte gałęzie

częściowo zasłaniają oznakowanie drogowe, utrudniają ocenę sytuacji na drodze i znacząco obniżają poziom bezpieczeństwa ruchu. niebezpieczna sytuacja dotyczy mieszkańców wyjeżdżających z nowego osiedla w Bierzglińku, którzy mają ograniczoną możliwość dostrzeżenia pojazdów nadjeżdżających z wiaduktu.

Należy podkreślić, że z przedmiotowego odcinka regularnie korzystają także rowerzyści oraz piesi, a ograniczona widoczność i zawężona przez roślinność przestrzeń dodatkowo zwiększają ryzyko wystąpienia zdarzeń drogowych.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o:

1. Pilne przycięcie krzewów oraz drzew w obrębie wiaduktu i dojazdów do niego,
2. Usunięcie nadmiaru ziemi zalegającej na poboczach,
3. Uzupełnienie oraz wyrównanie poboczy w miejscach, gdzie zostały wypłukane przez wodę opadową,
4. Dokonanie przeglądu oznakowania drogowego pod kątem jego widoczności i czytelności.

Realizacja powyższych działań przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz wpłynie na estetykę i właściwe utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie powiatu.

Fotografie obrazujące stan wiaduktu:



Zdj. 1. Obecny stan wiaduktu



Zdj. 2. Obecny stan wiaduktu



Zdj. 3. Obecny stan wiaduktu



Zdj. 4. Obecny stan wiaduktu.



Zdj. 5. Obecny stan wiaduktu



Zdj. 6. Obecny stan wiaduktu



Zdj. 7. Obecny stan wiaduktu



Zdj. 8. Obecny stan wiaduktu



Zdj. 9. Obecny stan wiaduktu



Zdj. 10. Obecny stan wiaduktu



Zdj. 11. Obecny stan wiaduktu



Zdj. 12. Obecny stan wiaduktu



Zdj. 13. Obecny stan wiaduktu



Zdj. 14. Obecny stan wiaduktu



Zdj. 15. Obecny stan wiaduktu

Walentyna Tomczak

Walentyna Tomczak

Radna Rady Powiatu Wrzesińskiego

Sobczak

Arkadiusz Sobczak

Radny Rady Powiatu Wrzesińskiego